



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0007-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de lamina troquelada



Foto 2: pintura en muros interior y exterior



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de metal




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (cable principal, plafoneras, focos, tomacorrientes, interruptores)



Foto 5: Mantenimiento a balcones de Metal




Foto 6: Reparación de chimenea de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Denis Diaz  
Firma y sello del Presidente

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J. V.  
CONSEJO EDUCATIVO  
ZONA 2 LAS CRUCES, PETÉN

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
JORNADA VESPERTINA  
DIRECCION  
ZONA 2 LAS CRUCES, PETÉN