



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio El Pato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0008-43	FECHA:	17/06/2024




Foto1: Pintura Interior y exterior



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal y cubierta de lamina




Foto 3: remozamiento en puertas de metal



Foto 4: Sustitucion de balcon de malla metalica



Foto 5: Mantenimiento a estructura de balcones

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público