



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Pato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0008-43	FECHA:	14/07/2024




Foto1: Pintura Interior y exterior




Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal y cubierta de lamina



Foto 3: remozamiento en puertas de metal




Foto 4: Sustitucion de balcon de malla metalica



Foto 5: Mantenimiento a estructura de balcones




Foto 6:

Observación: Si el espacio no es suficiente para agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 DIRECCION

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público