



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Pato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0008-43	FECHA:	21/07/2024




Foto 1: Pintura interior y exterior



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal y cubierta de lamina



Foto 3: remozamiento en puertas de metal



Foto 4: Sustitucion de balcon de malla metalica



Foto 5: Mantenimiento a estructura de balcones

Foto 6:

Observaciones: Si es necesario, pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público