

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zona 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 3, Las Cruces, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0012-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7: sustitución de inodoros (tasas)



Foto 8: sustitución de depósito de agua



Foto 9: sustitución de bomba de agua



Foto 10: sustitución de tubería lineal principal




Foto 11: sustitución de estufa rural




Foto 12: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marilyn Alvarez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zona 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 3, Las Cruces, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0012-43	FECHA:	5/06/2024




Foto1: sustitución; puerta de la cocina.




Foto 2: sustitución; puerta de los baños




Foto 3: sustitución; balcón de cocina




Foto 4: repello de cocina de exterior e interior



Foto 5: sustitución; torta de cemento de cocina y cerámica



Foto 6: pintura de exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marilyn Alvarado</i> Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Selló Director Centro Educativo Público</p>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zona 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 3, Las Cruces, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0012-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 13: instalación eléctrica



Foto 14: sustitución de tubería de aguas negras.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maxilo Alvarez do

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

