



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0013-43	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN EXTERIOR



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



SUSTITUCION ACCESORIOS INODORO



MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]
 CONSEJO DIRECTIVO DE
 LA OFICIAL RURAL MIXTA
 BRISAS
 DEL ORIENTE
 ALDEA PALESTINA
 LAS CRUCES, PETÉN

Firma y sello del Presidente de la

[Handwritten Signature]
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 BRISAS DEL ORIENTE
 DIRECCIÓN
 ALDEA PALESTINA
 LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0013-43	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL




MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO ESTRUCTURA PUERTAS DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0013-43	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLS





SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL AGUA POTABLE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

