

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sacrificio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0014-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 01. Instalación de Lámina troquelada Aluzinc




Foto 02. Sustitución de Ventana



Foto 03. Fabricación e instalación de metros de balcon




Foto 04. Sustitución de Puerta




Foto 05. Sustitución de Portón en entrada principal




Foto 06. Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

