



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Las Cruces |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Aposento Alto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0015-43 | FECHA: | 6/09/2024 |



Foto1: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: sustitucion de lámina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: pintura en muros interior y exterior



Foto 4: mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 5: sustitucion de plafoneras y focos ahorradores



Foto 6: Sustitucion de interruptor doble

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

