



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Ixmucane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0018-43	FECHA	10/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a balcones de madera y malla




Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Repello en muro y pared de poso



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puerta aulas

Observación: Si es necesario, adjuntar número de hojas.

[Signature]
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- CASERÍO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETÉN
 Firma y Sello

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETÉN
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmucané
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0018-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 7: Sustitución de chapa



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de plafoneras



Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 12: Mantenimiento a reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y posteriores al momento de la visita.

Firma y sello del representante de la comunidad:
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
 FAMILIA -OPF-
 CASERIO IXMUCANE,
 LAS CRUCES, PETÉN**

Firma y Sello Director Centro Educativo:
**DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CASERIO IXMUCANE
 LAS CRUCES, PETÉN**



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Imucane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0018-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 13: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico



Foto 15: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA -OPF-
CASERIO IMUCANE,
LAS CRUCES, PETÉN**

Firma y sello de

Firma y Sello Director Central

