

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0019-43	FECHA:	12/03/2024




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitucion de ventanas de madera por metal




Foto 4:






Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---