

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Flor de la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0020-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1:
Cubierta de lámina



Foto 2:
Mantenimiento de piso de Granito (pulido)



Foto 3:
Pintura en Muros Exteriores




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

