

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Flor de la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0020-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1:

Cubierta de lámina



Foto 2:

Mantenimiento de piso de granito (Polido)



Foto 3:

Pinlura en Muros Exteriores

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

