

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Flor de la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0020-43	FECHA:	29/07/2024




Foto 1:

Cubierta de lámina



Foto 2:

Mantenimiento de piso de granito (pulido)




Foto 3:

Pin-tura en Muros Exteriores




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

