

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0021-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Techo de Lamina de las 3 aulas



Foto 2: Balcones de las 3 aulas



Foto 3: Ventana a remozar




Foto 4: Puertas de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OCE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

