



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

GRA-FOR-120
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Polén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0021-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1: Techo de lamina remozado




Foto 2:




Foto 3: Balcones de aula 1



Foto 4: Puertas de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

