



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0022-43	FECHA:	18/06/2024



REPARACION DE TUBO HG



SUSTITUCION DE SOPORTE DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS PARA BAÑO



SUSTITUCIÓN DE CABLEADO PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFLAJ



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

