


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0023-43	FECHA:	04/03/2024



sustitución de lamina por lamina troquelada aluinc calibre 28



mantenimiento de balcones de metal



sustitucion de tubería línea principal



sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras



pintura de muros de interiores y exteriores



sustitución de deposito de agua 1,700 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
 Firma y sello del Presidente de la OPE
 LAS CRUCES
 Consejo Educativo
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 JORDAN MATILDE

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 LAS CRUCES, ZONA 2
 DIRECCIÓN