



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SUBIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0024-43	FECHA:	6/18/2024



**1. SUTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26**



**2. SUSTITUCIÓN DE BALCONES**



**3. REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA**



**4. SUSTITUCIÓN DE INODORO**



**5. ITERMEDIOS Y COLUMNAS**



**6. SUSTITUCIÓN DE CHAPA**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público