



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1, LAS CRUCES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0025-43	F+16 Q43ECHA.	



Foto 1: Aplicación de piso de concreto pasteado




Foto 2: picado y cernido antiguo y aplicación de cernido nuevo



Foto 3: Sustitución de puertas de metal




Foto 4: Sustitución tubos de aguas negras




Foto 5: Sustitución de piso cerámico




Foto 6: aplicación de piso de concreto y cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al número de fotos.

Cristian Elizabeth Salvatierra
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
JORNADA VESPERTINA
LAS CRUCES, PETÉN

