



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1, LAS CRUCES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0025-43	F+16 Q43ECHA.	



Foto 1: picado y cernido en paredes




Foto 2: picado y cernido en paredes



Foto 3: Aplicación de piso de concreto pastado



Foto 4: sustitución de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Sustitución de tubo de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizbeth salvadora
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]
Firma y Sello Director
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
LAS CRUCES, PETÉN