

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 7: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 8: Repello en muro



Foto 9: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 10: Sustitución de portón de metal





Foto 11: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 13: Sustitución de focos ahorradores



Foto 14: Sustitución de interruptor simple



Foto 15: Sustitución de filipones




Foto 16: Sustitución de tomacorriente doble



Foto 17: Reparación de cableado electrico

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---