



Ministerio de Educación  
Guatemala

N DEFICIENCIAS DETERMINADAS: A2: Q43AB6:

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Leon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0028-42	FECHA:	4/03/2024




Foto1: Pintura de muros Interiores y exteriores aulas




Foto 2: Pintura de muros Interiores y exteriores aulas



Foto 3: Pintura de muros Interiores y exteriores aulas




Foto 4: Sustitucion de deposito de agua 1700 lt



Foto 5: Sustitucion de Bomba de agua



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento de dos labaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Olivares Jón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos





Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:A2:Q43AB65A2A2:Q66

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL	EODP	DIRECCIÓN DEL	Caserío Nuevo Leon
CÓDIGO DEL	17-13-0028-42	FECHA:	4/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Duran Jolon  
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:	PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------	--------------------------

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Leon
CÓDIGO DEL	17-13-0028-42	FECHA:	4/03/2024



Foto7: Sustitucion de laminas por lamina troquelada calibre 26 de baños



Foto 8: Manteminiendo de estructura de puertas de metal




Foto 9: Sustitucion de Accesorios de Innodoro



Foto 10: Pintura en muros interio y exteriores en baños




Foto 11: Sustitucion de Accesorios de Innodoro



Foto 12: sustitucion de tuberia PvC aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Elizabeth Olivares Jón</p> <p>Firma y sello del Presidente de la COP</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	--