



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Leon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0028-42	FECHA:	15/04/2024



Foto1: pintura en muros interior y exterior - sustitucion de lamina troquelada




Foto 2: sustitucion de deposito de agua




Foto 3: sustitucion de pila de concreto




Foto 4: Reparación de sistema electrico (cable principal, plafoneras, focos, tomacorrientes, interruptores y flipon)



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 6: sustitucion de accesorios de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Olivos
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

