



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Leon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0028-42	FECHA:	29/04/2024



Foto1: pintura en muros interior y exterior - sustitucion de lamina troquelada



Foto 2: sustitucion de deposito de agua



Foto 3: sustitucion de pila de concreto



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (cable principal, plafoneras, focos, tomacorrientes, interruptores y flipon)



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 6: sustitucion de accesorios de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Olivares J.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

