

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LUIS BUENA FÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0029-42	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de balcones de metal




Foto 4: Pintura en muros exteriores (4 cubetas Pintura de agua)



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto liso



Foto 6: Sustitucion de Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EODP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público