

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LUIS BUENA FÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0029-42	FECHA:	10/08/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores (4 cubetas Pintura de agua)



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustitución de Puerta de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

