

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Aposento Alto
ESTABLECIMIENTO O:	17-13-0031-42	FECHA:	7/07/2024




Foto 1: Sustitución de portón de metal




Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Sustitución de tubería línea principal



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mayra Yanira Baccell*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

