

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Aposento Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0031-42	FECHA	19/07/2024



Foto 1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Sustitución de tubería línea principal




Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mary Karina Balcázar</i> Firma y sello del Presidente de la OPRERA OFICIAL DE LAS CRUCES PETÉN</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---