







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PFA-FOR-173
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

EPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
ÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	11/01/2024



bservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	11/07/2024




Foto 7: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 para esenario



Foto 8: sustitución de estructura a estructura de soporte de metal en esenario



Foto 9: Sustitución de elementos de fijación



Foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) aulas



Foto 11: instalación de tubo pvc linea principal hacia chorro de pila.



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico e Instalación de unidades luz (incluye interruptor, tomacorriente, ducto y cable eléctrico)

Firma y Sello del Presidente de la OPA

 OPA
 PADRES DE FAMILIA
 -OPF-
 ESCUELA OFICIAL DE LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

 DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL DE LAS CRUCES, PETÉN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	05/07/2024



Foto 13: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Puerta ingreso y salida escuela



Foto 14: sustitución de chapa.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia -OPF- ESCUELA OFICIAL DE LAS CRUCES, PETÉN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---