



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0033-42	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Sustitución de madera con tubo galvanizado y maga HG



Foto 2: Sustitucion de porton de madera por porton de Metal



Foto 3: Pintura en muros interior y exterior




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo