



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PR-1-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0036-42	FECHA	18/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

  
Firma y sello del Presidente de la OPA DE FAMILIA  
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
ALDEA PALESTINA  
LAS CRUCES, PETÉN

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
ALDEA PALESTINA  
LAS CRUCES, PETÉN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0036-42	FECHA	18/06/2024

 <p>fabricación e instalación de ventana.balcon de metal</p>	 <p>sustitución de soporte de madera por metal</p>
 <p>sustitución de lamina, por lamina troquelada aluminio calibre 26</p>	 <p>fabricación e instalación de balcon de metal en ventana</p>
 <p>sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos</p>	Empty space for additional photos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico 
--	--