



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PHU-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0036-42	FECHA	18/06/2024



reparación de muro de contención



SUSTITUCIÓN DE CERAMICA



sustitucion de torta de concreto



mantenimiento a estufa rural



fabricacion e instalacion de puerta de metal en modulo



sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente




Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0036-42	FECHA	18/06/2024



fabricación e instalación de ventana balcon de metal




sustitución de soporte de madera por metal



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



fabricación e instalación de balcon de metal en ventana



sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia




Firma y Sello Director

