

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Las Cruces |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Josefinos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0037-42 | FECHA: | 17/06/2024 |



Foto 1: Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 2: sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: reparacion de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitucion de estufa Rural



Foto 5: sustitucion de lamina



Foto 6: pintura interior en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Novis Xiomara Mendez de Jesus
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

