



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Los Josefinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0037-42	FECHA	15/07/2024



Foto 1: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 2: sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: reparacion de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitucion de estufa Rural



Foto 5: sustitucion de lamina



Foto 6: pintura interior en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Naris Ximara Mendez de*  
 Firma y sello del Presidente de la OPD
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

