



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PPA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Los Josefinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0037-42	FECHA	5/08/2024



Foto1: Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 2: sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: reparacion de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitucion de estufa Rural



Foto 5: sustitucion de lamina



Foto 6: pintura interior en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Noris Xiomara Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

