

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | LAS CRUCES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0040-42 | FECHA: | 15/06/2024 |



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



MANTENIMIENTO EN ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO 2 LAVADEROS



INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE INIDOROS



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

