

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0040-42	FECHA:	15/08/2024




REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



MANTENIMIENTO EN ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO 2 LAVADEROS



INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE INIDOROS



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Central de Edificios Públicos

