



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 13- 0042- 42	FECHA:	18 de Junio de 2024



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada alucin calibre 26 para dirección, aulas, bodega, baños y tribuna cívica.



Foto 2: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal para dirección, aulas, bodega, baños.




Foto 3: 9.1 Pintura en muro interior y exterior, dirección, aulas, bodega, baños y tribuna cívica.



Foto 4: 10.3 Sustitución de inodoro, 3 baños.



Foto 5: 10.5 Sustitución de 3 lavamanos.



Foto 6: 21. Reparación en muro perimetral 26 mts², 2.2 sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandilia Gregoria Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Brenda Vineth Valenzuela Martinez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

