



Ministerio de Educación  
G O U A Y M A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 13- 0042- 42	FECHA:	del 08 de Julio al 19 de Julio de 2024



Foto1: 1.1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada alucin calibre 26 para dirección, aulas, bodega, baños y tribuna cívica.



Foto 2: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal para dirección, aulas, bodega, baños.



Foto 3: 9.1 Pintura en muro interior y exterior, dirección, aulas, bodega, baños y tribuna cívica.



Foto 4: 10.3 Sustrucción de inodoro, 3 baños.



Foto 5: 10.5 Sustrucción de 3 lavamanos.



Foto 6: 21. Reparación en muro perimetral 26 mts², 2.2 sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sandilia Gregoria Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Brenda Vineth Volenzuela Ma...*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

