



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

SITUACIÓN

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces	DEPARTAM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Zona 2	NOMBRE DE ESTABLECII
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0043-42	FECHA	05/07/2024	CÓDIGO DE ESTABLECI



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 0.38 mm en cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación:


Firma y sello del Presidente del Comité de Gestión




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.