



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0043-42	FECHA	10/07/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 0.38 mm en cocina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico




Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de puerta




Foto 6: Sustrucción de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
LAS CRUCES, PETÉN

*[Firma]*  
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
LAS CRUCES, PETÉN