

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SUBIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0046-42	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL EN VENTANA



MANTENIMIENTO EN PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE *[Signature]* ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL SUBIN, LAS CRUCES, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público *[Signature]* ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA EL SUBIN LAS CRUCES, PETEN