


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SUBIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0046-42	FECHA:	23/07/2024



SUTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE PYERTAS EN SERVICIO DE SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE BALCON



MANTENIMIENTO EN PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---