

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SUBIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0046-42	FECHA:	6/08/2024



**SUTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26**



**FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN ENBAÑO**




**FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE METAL EN VENTANA**



**MANTENIMIENTO EN PORTON DE METAL**



**SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la <b>CPF</b>  <b>CONSEJO EDUCATIVO</b> MINISTERIO DE EDUCACIÓN <b>ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS</b>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  <b>OFICIAL DE PÁRVULOS</b> CASERÍO EL SUBIN <b>DIRECCION</b> LAS CRUCES, PETEN
--	---