



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Los Josefinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0093-45	FECHA:	4/08/2024



Foto1: Sustitucion de piso ceramico



Foto 2: pintura en muros interior y exterior



Foto 3: Mantenimiento a Estructura de Puertas



Foto 4: Sutilucion de chapas




Foto 5: Mantenimiento a estructura de balcones





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

