

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0047-42	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Sustrucción de portón de metal



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) puerta de metal aulas



Foto 5: Pintura en muros exteriores




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Yanil Moreno

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CONSEJO EDUCATIVO DE
EODP BARRIO EL PAJAL
ZONA 1 LAS CRUCES, PETÉN

