

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0050-42	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal (Aula 1)



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal (Aula 2)



Foto 3: Sustitucion de lamina por lamina troquelada de aluzinc (aula 1)



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada de aluzinc (aula 2)



Foto 5: Sustitución de puerta (aula 1)



Foto 6: Sustitucion de puerta (aula 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena Cojal

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0050-42	FECHA:	5/09/2024



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores ( aula 1 y 2)



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores (baños)



Foto 9: Susticion de Balcones de metal (aula 1)



Foto 10: Sustitucion de balcones de metal (aula 2)




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena Gallo

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

