

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS caserío Bethel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0065-45	FECHA:	03-03-2024



Foto 1: Cambio de lamina galvanizada



Foto 2: Cambio de malla galvanizada



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores



Foto 5: Reparación de Puertas de baño.




Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTs caserío Bethel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0065-45	FECHA:	03-03-2024



Foto 1: Sustitución del color de la Pintura dentro y fuera de INEBTs



Foto 2: Sustitución de Pila



Foto 3: Sustitución de Piso dentro y fuera del aula



Foto 4: Sustitución de Servicio Sanitario y accesorios



Foto 5: Reparación de las puertas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

