

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

UBICACIONES DETERMINADAS	PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
UBICACION	Peten	MUNICIPIO	Las Cruces
ESTABLECIMIENTO	EORM Bethania	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Bethania
IDENTIFICACION	17-13-0078-43	FECHA:	6/4/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Mantenimiento de soporte de estructura de metal



Mantenimiento de soporte de estructura de metal



Foto 5: Pintura de muro de interior




Foto 6: Pintura de muro de interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Representante de la ODPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Directo