



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	04 DE MARZO DE 2024




Foto 1: RENGLON 5 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 2: RENGLON 6 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: RENGLON 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: RENGLON 17 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: RENGLON 18 SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA




Foto 6: RENGLON 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herni Estuardo I R

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	04 DE MARZO DE 2024



Foto1: RENGLON 17.4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: RENGLON 17.5 SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 3: RENGLON 17.7 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




Foto 4: RENGLON 17. 8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




Foto 5







Foto 6: RENGLON 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Henri estuardo I R</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE. O.R.I.M.</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público.</p> 
---	---